

### POOL Line

## PG-84 Очищувач мінерального осаду (DR 84 SUPER)

РІДИНА НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ КИСЛОТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ОКАЛИНИ

#### **ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:**

ЗБАЛАНСОВАНА ФОРМУЛА PG-84 ДОЗВОЛЯЄ ЗАСТОСОВУВАТИ DR 84 SUPER, ДЛЯ ШВИДКОГО ВИДАЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВАПНЯНОГО ОСАДУ. НАЯВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ КОРРОЗІЇ ЗАХИЩАЄ МЕТАЛЕВІ ЧАСТИНИ ВІД УРАЖЕНЬ.

#### **ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :**

ПРОДУКТ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ АБО РОЗВЕДЕНИМ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИПАДКУ, ДОЗВОЛЯЮЧИ ЙОМУ ДІЯТИ ПРОТЯГОМ ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ І ДОЗВОЛЯЮТЬ ЙОМУ ПРАЦЮВАТИ ПРОТЯГОМ 5 ХВИЛИН. ЗВИЧАЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОДУКТ В 5-10% РОЗЧИНІ. ТИМ НЕ МЕНШ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗВЕДЕНИЙ ПРОДУКТ, А ПОТІМ ШВИДКО ЙОГО ЗМИВАТИ. ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ОЦИНКОВАНИХ І ЧАВУННИХ ПОВЕРХНЯХ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ. СЛАБОКОРОЗИЙНИЙ ДЛЯ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІУ, ТРОХИ АГРЕСИВНИЙ ДЛЯ МІДІ.

ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ ПРОМИТИ РЯСНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ.

#### **ПЕРЕВІРКА СУМІСНОСТІ З МАТЕРІАЛАМИ**

ПЕРЕД МАСОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВЖДИ ТЕСТУЙТЕ ПРОДУКТ НА НЕВЕЛИКИЙ ДІЛЯНЦІ.

**ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:** ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ВАПНЯНИХ ВІДКЛАДЕНЬ З ТРУБ, СТІНОК ПЛАВАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ, КЕРАМІЧНОЇ ПІДЛОГИ ТА ПІДЛОГИ З ФЛОРЕНТИЙСЬКОЇ КЕРАМІКИ

#### **ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	ЖОВТА РІДИНА
ЗАПАХ	РІЗКИЙ
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ	ПОВНА
рН ПРОДУКТУ "ЯК Є" <1 рН (1% розчин)	<1
ПИТОМА ВАГА ПРИ 25°C	1.20 Кг/л

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ**

**ПРОДУКТ ЇДКИЙ. ВКАЗІВКИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ:** H314 СПРИЧИНЯЄ ШКІРЯНІ ОПІКИ ТА УШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ. H318 СПРИЧИНЯЄ ТЯЖКЕ УШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ. H335 МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОДРАЗНЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.  
**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** P271 ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІДЬКИ НА ВУЛИЦІ, ЧИ У ДОБРЕ ПРОВІТРИЮВАНОМУ ПРИМІЩЕННІ. P280 ОДЯГАЙТЕ ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ/ЗАХИСНИЙ ОДЯГ/ ЗАХИСТ ДЛЯ ОЧЕЙ І ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ. P301+P330+P331 ЯКЩО ПРОКОВТНУЛИ, ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ, НЕ ВИКЛИКАЙТЕ БЛЮВотУ. P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ АБО ВОЛОССЯ ЗНІМІТЬ ВЕСЬ ЗАРАЖЕНИЙ ОДЯГ, ПРИЙМІТЬ ДУШ. P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: ПРОМИТИ ВОДОЮ ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ ХВИЛИН, ЗНЯТИ КОНТАКТНІ ЛІНЗИ, ЯКЩО ТАКІ Є І ПРОДОВЖУВАТИ ПОЛОСКАННЯ

P310 НЕГАЙНО ПОДЗВОНІТЬ В ЦЕНТР ПО ОТРУЄННЯМ ЧИ ТЕРАПЕВТУ. P501 ЛІКВІДУВАТИ ЗАЛИШКИ ПРОДУКТУ/ КОНТЕЙНЕРА ЗГІДНО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ.

#### **КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА**

РЕСПІРАТОР: ПОВНА МАСКА НА ОБЛИЧЧЯ З ФІЛЬТРОМ ПРОТИ КИСЛОТИ

ЗАХИСТ РУК: РУКАВИЦІ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ, ЧОБОТИ

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: РІДИНА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ МДК: МДК НЕ ВСТАНОВЛЕНІ

#### **ОБРОБКА ВАНТАЖУ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ. ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ І ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА.

#### **ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА**

ШКІРА: ЗНІМІТЬ НЕГАЙНО ВЕСЬ ЗАРАЖЕНИЙ ОДЯГ, ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ, ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧИ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ.ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЛІКАРЯ.

КОВТАННЯ: ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ І ВИПИЙТЕ ВОДИ, МОЛОКА ЧИ ЯЄЧНИЙ БЛОК. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ: ВИВЕДІТЬ ЛЮДИНУ У НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ.ЯКЩО ЛЮДИНА ДИХАЄ НЕПРАВИЛЬНО АБО ПЕРЕРВЧАСТО, ЗРОБІТЬ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ. ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ ЯКОМОГО ШВИДШЕ.

#### **СКЛАД:**

МІСТИТЬ ОРТОФОСФОРНУ КИСЛОТУ У КОНЦЕНТРАЦІЇ < 25% І СОЛЯНУ КИСЛОТУ< 14,9%, НЕІОНОГЕННІ ПОВЕРХНЕВО- АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТА АЛФАТИЧНИХ ІНГІБІТОРІВ КОРРОЗІЇ.

#### **ПАКУВАННЯ:**

КАНИСТРА 10Л

#### **ТРАНСПОРТУВАННЯ:**

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: ООН 3264 ЇДКА РІДИНА, КИСЛОТА, НЕОРГАНІЧНА N.A.S.8,(НЕ ЗАВЖДИ НА ПЛАВУ, АЛЕ БЕЗПЕЧНО НА ГРУНТІ) III ADR.